




*Adecuación paisajística e intervención en la
Almadraba del Rompido*

Sol89. María González y Juanjo López de la Cruz
Huelva, 2022




Adecuación paisajística e intervención en la Almadraba del Rompido

Sol89. María González y Juanjo López de la Cruz
Huelva, 2022



estado actual del embarcadero




intervención del embarcadero

0 10 m




*Adecuación paisajística e intervención en la
Almadra del Rompido*

Sol89. María González y Juanjo López de la Cruz
Huelva, 2022



intervención en la zona de trabajo

1. Caldera
2. Alquitradero
3. Escurridero
4. Nave de escurrido
5. Plataforma de trabajo
6. Arqueta
7. Pavimento de hormigón texturado
8. Pasarela de madera apoyada
9. Señal de hito
10. Chimenea



0 | | | | | 5 m



*Adecuación paisajística e intervención en la
Almadra del Rompido*

Sol89. María González y Juanjo López de la Cruz
Huelva, 2022